	materiał	gramatura	tolerancja wahania Pasów pełnych i przeźlemych	Grubość	szerokość	Wysokość pasa przeziernego (siatka)	Wysokość pasa pełnego	Sposób czyszczenia
DN200	100% PES	131 g/m²	Łukowe +-3mm Skośne =< 2%	0,31 mm	250/280 +-5 cm	50 mm	75 mm	Wilgotną ściereczką
DNMP600	100% PES	97 g/m²	Łukowe +-3mm Skośne =< 2%	0,37 mm	280 cm	55 mm	75 mm	Wilgotną ściereczką
DN6001 - DN6011	100% PES	122 g/m²	Łukowe +-5mm Skośne =< 2%	0,25mm	250/280 cm	50 mm	75 mm	Wilgotną ściereczką